



Размер створок
 $L_{ств.} = L/2 + 35$
 $H_{ств.} = H - 13 + 8$

Заполнение Тр.8мм.		
Ширина	Высота	Кол-во
$L_{ств.} - 44$	$H_{ств.} - 130$	2

